

Protokoll/Vermerk Bauaufsicht zur Sanierung


Datum: 06.10.2022

Maßnahme	Einbauen einer Tonabdichtung		
Ausführende Firma	ARGE Vormann Plängsen	Bauleiter: [REDACTED]	Polier:
Bauüberwachung	[REDACTED] (RBK)		
Termine	Geplant:	Ausführung: 19.09.22	Kontrolle: 19.09.22
WS, Teufe, Pumpenbefahrbarkeit	Wasserstand [m u.ROK] 5,20 Lottiefe [m u. ROK] 13,42 Pumpenbefahrbarkeit [x] ja [] nein bei m u. ROK		
Ausgeführte Arbeiten	<input type="checkbox"/> Straßenkappe 40x40 [] TWD 400 Straßenkappe <input type="checkbox"/> Schutzrohr DN_150 [] Betonfundament <input type="checkbox"/> Pflasterarbeiten [] Asphaltarbeiten <input type="checkbox"/> Anfahrschutz [] Pegelfahne/Sichtstange <input type="checkbox"/> Abschlusskappe einfach [] Abschlusskappe mit SV <input type="checkbox"/> Abdichtung zur GOK [] Bergung v. Fremdkörpern <input type="checkbox"/> Schild montieren		
Überprüfung Arbeiten	Straßenkappe:	[] tragfähig [] horizontal	Bemaßung: 40x40 cm Überstand ü. GOK [cm]: ____
	Betonfundament:	[] eben [] horizontal	Lichte Höhe zu Straßenkappe [cm]: ____
	Abdichtung		
	zum Schutzrohr	[] ohne Fuge [] Fugenbreite [mm]: ____	
	Dränage:	[] randlich [] schräg Durchmesser [cm]: ____	
		[] funktionstüchtig	
	Abschlusskappe:	[] beschriftet [] Sicherheitsverschluss [] funktionstüchtig	
	Schutzrohr:	[] fest [] vertikal	Überstand [cm]: ____
	Anfahrschutz:	[] fest [] ver./hor.	Höhe [cm]: ____
	Sichtstange:	[] fest [] vertikal	Höhe [cm]: ____
	Gelände zustand:	[] Pflasterung [] Asphalt	[] Mutterboden
		[] Beton [] Rasen	[] Wiese
	Wiederherrichtung	[] ordnungsgemäß [x] sauber	[] ____
Bauliche Veränderungen	Höhenänderung:	[x] nein [] ja	
	Neuer MP: ca. ____ cm	[] über [] unter GOK	[] altem MP
	Änderungen am Durchmesser:	[] nein [] ja	[] 5" [] 6" Fabrikat: ____
Änderungen an benötigen Werkzeugen	Pegel-Verschluss:	[] nein [x] ja	[] SV-Kappe
	Straßenkappen-Art:	[x] nein [] ja	Fabrikat: _unbekannt_ [] TWD [] Oberflur [] ____
Festgestellte Mängel	[x] keine	[] wie folgt:	
Mängelbeseitigung bis Datum			
Bemerkungen/ Hinweise	Bei ca. 30 cm u. GOK ist auf dem ganzen Platz Beton. Der Hausmeister der Schule war mit dem Umbau des Parkpl. nicht einverstanden		
Weitere Maßnahmen	[x] keine	[] Nivellement erforderlich	
	[] wie folgt:		

Unterschrift Bauüberwachung

Bilddokumente:

080000046 | 2022-09-19 11:38:12



080000046 | 2022-09-19 11:43:15